

『新增』湖西油庫外 16 口民井 12 月份檢測結果

為保障民眾健康及瞭解油品疏漏事件後對周遭地下水之影響，本公司接續於 107 年 12 月 4~5 日委託行政院環保署認證檢測機構業興環境科技股份有限公司(環署環檢字第 140 號)進行 16 口民眾井水採樣作業，並分別委託行政院環保署認證分析機構伯新科技股份有限公司(環署環檢字第 115 號)進行分析。

從 12 月份採樣檢測結果可以知道，16 個水井在總石油碳氫化合物 (TPH)、甲基第三丁基醚 (MTBE)、苯、甲苯、乙苯、二甲苯等 6 項檢測項目均為未檢出(ND)。

由 12 月份檢測數據可以知道中油公司於 107 年 10 月 12 日啟用之整治設備已發揮功效，逐步使污染範圍收斂並降低濃度。未來每一季仍會持續監測民井地下水質，送行政院環保署認證檢測機構檢驗，持續監測至未檢出為止。

『新增』16口民井檢測結果(107年12月份)

樣品編號	總石油 碳氫化合物 (TPH)	甲基第三 丁基醚 (MTBE)	苯 (B)	甲苯 (T)	乙苯 (E)	二甲苯 (X)
監測標準	5	0.5	0.025	5	3.5	50
管制標準 (mg/L)	10	1	0.05	10	7	100
OW113	ND	ND	ND	ND	ND	ND
OW114	ND	ND	ND	ND	ND	ND
OW115	ND	ND	ND	ND	ND	ND
OW116	ND	ND	ND	ND	ND	ND
OW117	ND	ND	ND	ND	ND	ND
OW118	ND	ND	ND	ND	ND	ND
OW119	ND	ND	ND	ND	ND	ND
OW120	ND	ND	ND	ND	ND	ND
OW121	ND	ND	ND	ND	ND	ND
OW122	ND	ND	ND	ND	ND	ND
OW123	ND	ND	ND	ND	ND	ND
OW124	ND	ND	ND	ND	ND	ND
OW125	ND	ND	ND	ND	ND	ND
OW126	ND	ND	ND	ND	ND	ND
OW127	ND	ND	ND	ND	ND	ND
OW128	ND	ND	ND	ND	ND	ND



註：因民井非標準監測井，不適合環保署環境檢驗所公告之監測井地下水採樣方法，本資料僅做為參考用