

## 『新增』湖西油庫外 25 處民地土壤 12 月份檢測結果

為保障民眾健康及瞭解油品疏漏事件後對周遭民地土壤之影響，本公司接續於 107 年 12 月 4~5 日委託行政院環保署認證檢測機構業興環境科技股份有限公司(環署環檢字第 140 號)進行 25 處民地土壤採樣作業，並分別委託行政院環保署認證分析機構伯新科技股份有限公司(環署環檢字第 115 號)進行分析。

從 12 月份採樣檢測結果可以知道，僅有 3 處民地土壤(採樣代號 S69、S76、S83)在總石油碳氫化合物 (TPH)有微量檢出，遠小於管制標準 1000mg/Kg，其他 22 處民地土壤在總石油碳氫化合物 (TPH)、苯、甲苯、乙苯、二甲苯等 6 項檢測項目均為未檢出(ND)。

由 12 月份檢測數據可以知道中油公司於 107 年 10 月 12 日啟用之整治設備已發揮功效，顯示情況大幅改善，逐步使污染範圍收斂並降低濃度。

# 『新增』 25 處民地土壤檢測結果(107 年 12 月份)

樣品編號	總石油碳氫化合物 (TPH)	苯 (B)	甲苯 (T)	乙苯 (E)	二甲苯 (X)
管制標準 (mg/Kg)	1000	5	500	250	500
S63	ND	ND	ND	ND	ND
S64	ND	ND	ND	ND	ND
S65	ND	ND	ND	ND	ND
S66	ND	ND	ND	ND	ND
S67	ND	ND	ND	ND	ND
S68	ND	ND	ND	ND	ND
S69	31.9	ND	ND	ND	ND
S70	ND	ND	ND	ND	ND
S71	ND	ND	ND	ND	ND
S72	ND	ND	ND	ND	ND
S73	ND	ND	ND	ND	ND
S74	ND	ND	ND	ND	ND
S75	ND	ND	ND	ND	ND
S76	30.5	ND	ND	ND	ND
S77	ND	ND	ND	ND	ND
S78	ND	ND	ND	ND	ND
S79	ND	ND	ND	ND	ND
S80	ND	ND	ND	ND	ND
S81	ND	ND	ND	ND	ND
S82	ND	ND	ND	ND	ND
S83	30.2	ND	ND	ND	ND
S84	ND	ND	ND	ND	ND
S85	ND	ND	ND	ND	ND
S86	ND	ND	ND	ND	ND
S87	ND	ND	ND	ND	ND

